


Verificación de estado

Pulsa el botón  1 segundo. Las luces LED se encenderán.



Encendido

Pulsa el botón  5 segundos hasta que la luz **REC** aparezca **VERDE**.

La luz REC mostrará el estado del dispositivo.

REC: Código de luces

 ON

 OFF



Colocar dispositivo

1



Pega el sobre con el sensor en el pallet 19 o 20, junto a las etiquetas de identificación.

2



Mete el sensor y la etiqueta en el sobre. Coloca el sensor con la parte frontal hacia fuera (logo visible).

3



Haz agujeros en el sobre y pega la segunda etiqueta al lado.